



CORTE CON CORTADORA DE FIAMBRE

Introducción

Una cortadora de fiambre es una herramienta de corte que se caracteriza por incorporar un disco de corte. Se utiliza en las carnicerías, charcuterías, bares y restaurantes para cortar carnes, quesos y otros productos de charcutería.



Accidentalidad

Los accidentes más frecuentes con este equipo de trabajo se producen al cortar piezas de reducidas dimensiones o alimentos no recomendados como: productos congelados, frutas, verduras, etc. al sujetar el trabajador la materia prima directamente con la mano y sin hacer uso de guante de protección.

Esta ficha recoge las medidas preventivas a adoptar para evitar que este tipo de accidente se vuelva a repetir.

Medidas preventivas

- **Emplear la cortadora de fiambre únicamente para productos considerados apropiados por su fabricante para el corte en la misma. Consultar el manual de instrucciones.**
- **No utilizar la cortadora de fiambre para productos congelados, carnes o pescados con hueso y para productos no alimentarios.**
- En las **operaciones de corte** con la máquina se observarán las siguientes medidas preventivas:
 - Siempre que sea posible, hacer uso del sistema de sujeción y empujador.
 - Si no fuese posible emplear el sistema de sujeción de la máquina, hacer uso de un útil distanciador apropiado o de otra pieza del mismo producto que se va a cortar.
 - No situar la mano en las proximidades del disco de corte.
 - Nunca realizar el corte de piezas sujetándolas directamente con la mano.



- Si, excepcionalmente, se ha de colocar la mano sobre la pieza a cortar, emplear siempre un guante de seguridad de malla metálica, especialmente si aquella es de tamaño reducido.
- No acercar la mano izquierda a la cuchilla para recoger la rodaja utilizar siempre pinzas o paletas para cogerla.
- Cada vez que se acabe un corte, apagar la máquina y poner a cero el graduador del espesor de corte.
- **Extremar las precauciones durante la manipulación de la cortadora de fiambre.**
- **Evitar las distracciones y las prisas** a la hora de emplear la máquina de corte.
- En las **operaciones de limpieza**:
 - Emplear siempre guantes de protección frente al corte.
 - Desconectar la máquina de la red eléctrica.
- Las **operaciones de mantenimiento**:
 - deben ser efectuadas siempre con la máquina desconectada de la red de alimentación eléctrica y
 - de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- **Comprobar periódicamente si el disco está bien afilado.**
- **Iluminar suficientemente la zona de trabajo**, como mínimo a 500 lux.
- **Formación y adiestramiento** a todos los trabajadores que utilicen estos equipos de trabajo.
- **Equipos de Protección Individual (EPI's)**:
 - Durante el uso, limpieza y mantenimiento de la máquina llevar guante de cota de malla.